Iz dejanskega stanja nizkih višin se sistem sanacije priredi obstoječim višinam na balkonih z uporabo novih talnih širših kanalet s snemljivimi rešetkami, s hor. talno prirobnico hmax 6,5cm na hor. cev DN50/DN110. Za NOVE vidne odtočne cevi ob fasadi je potrebno izvesti vrtanje v obstoječo konstrukcijo ab plošče balkona.
Odtoke se izvede skladno s tehničnimi smernicami za izvedbo kanalizacijskih priključkov in pogojev priključitve na obstoječi meteorni kanal po pogojih pristojne komunalne službe !

SSRS
VZDRŽEVANJE OBJEKTA
odprte površine ob objektu, inštalacijska dela

N

SANACIJA BALKONOV

VEČSTANOVANJSKI OBJEKT Podbreznik B2, 112 in 112A

TLORIS 2 nadstropje 112 in 112A

projekt: SSRS - Podbreznik 112 in 112 A, NM

Spremembe:

načrti se lahko spremenijo, pristojna komunalna služba še ni izdala mnenja

Naročnik:	Del objekta/sistem:	Poslovno skladiš
STANOVANJSKI SKLAD RS, javni sklad Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija	VZDRŽEVALNA DELA	
Projektant: EURO3000 d.o.o. Ladja 37, 1215 Medvode, Slovenija	Vsebina/naslov risbe: NAČRT ARHITEKTURE TLORIS 2. nadstropje	
Odg. vodja proj. Matej Oman, univ.dipl.inž.grad. G-2001		
Odg. oseba proj. Diana Šetina, univ.dipl.inž.arh.		
Gr. izved/cenil. Viljem Hof, dipl.inž.grad.SICGRAS-GR024	popr 19.3.2019	Št. projekta: P06/2019
ELABORAT		Faza: EL Merilo: 1: 10